Guía: cerradura de cable de Trionic



1 Localice el tornillo en el soporte.



2 Desenrosque el tornillo con una llave Allen de 4 mm.



3 Retire el extremo de la correa del soporte.



4 Título4



(5) Ingrese el extremo de la correa en el soporte.



(6) Ajuste el tornillo/la correa con la llave Allen de 4 mm hasta que la correa esté ajustada.




(7) Reduzca el exceso del largo de la correa con un cortacables o cuchillo.



(8) La foto muestra el montaje correcto del soporte.



(9) Conecte la cerradura de cable al soporte desde arriba, empuje esta hacia abajo hasta que se incline en el soporte.



(10) Para desconectar la cerradura de cable del soporte, presione los dos botones grises y retire el bloqueo o seguro del soporte.